

OLYMPUS

ใบเสนอราคา

= 1 เม.ย. 2568

เลขที่ : QMR-A157068

เรื่อง : เสนอรากาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีโอ

เรียน : ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท มีความยินดีเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีโอ ผลิตภัณท์โอลิมปัส

รุ่น	GIF-HQ190	หมายเลขเครื่อง	2860525	ตามรายละเอียดดังนี้	
ลำดับที่	หมายเลขอุปกรณ์	รายละเอียด	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวน	รวมเงิน(บาท)
1	RV809900	ชุดสายส่องตรวจ / N-D/E INSERTION UNIT	179,822.00	1.00	179,822.00
2	RU894900	ช่องใส่สารคัด / S-CYLINDER UNIT	13,834.00	1.00	13,834.00
3	GJ525500	ลูกบิดปรับมุมบนล่าง / UD KNOB UNIT	11,552.00	1.00	11,552.00
4	GL719700	ลูกบิดปรับมุมซ้ายขวา / RL KNOB UNIT	8,557.00	1.00	8,557.00
5	RL733400	ตัวจับส่วนเชื่อมต่อสัญญาณ / SC-COVER UNIT-2	6,041.00	1.00	6,041.00
6	GL980500	ตัวป้องกันสายส่องตรวจ / PROTECTOR UNIT	2,852.00	1.00	2,852.00
7	RU971000	หัวพ่นน้ำลม / NOZZLE UNIT	998.00	1.00	998.00
8	GE958900	พลาสติกหุ้มปลายกล้อง / C-COVER	428.00	1.00	428.00
9		ชุดชิ้นส่วนขนาดเล็ก / Small Parts	3,710.00	1.00	3,710.00
			ราคาสินค้า (Total)		227,794.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)		15,945.58
ยอดรวมทั้งสิ้น (Grand Total)			สองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์		243,739.58

179,822.00
13,834.00
11,552.00
8,557.00
6,041.00
2,852.00
998.00
428.00
3,710.00
192,409.54
14,802.38
12,360.64
9,165.19
6,463

ผลิตภัณฑ์ โอลิมปัส ประเทศไทย

กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กำหนดส่งของ 90 วัน

รับประกันคุณภาพ 6 เดือน เฉพาะความผิดปกติที่เกิดจากผู้ผลิต

หรือเกิดจากการใช้งานตามหลักการใช้ที่แนะนำ

และไม่มีการรับประกันสำหรับวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งรวมถึง เครื่องมือทำหัตถการ

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากการแก้ไข คัดแปลง

หรือการซ่อมแซมโดยบุคคล หรือบริษัทอื่นที่ไม่ได้รับการอนุญาตหรืออนุมัติจาก

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

(หมายเหตุ : บริษัทโอลิมปัส(ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อการ

สูญหายของข้อมูลที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของลูกค้านะหว่างการซ่อม)

ขอแสดงความนับถือ



For Wanchai 1 Apr 2025

(นายอิทธิเดช เตโชพิศาลวงศ์)

ผู้จัดการแผนกซ่อม ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

สำเนาถูกต้อง

(สโรชา โชคอำนวย)

วิศวกร

OLYMPUS (THAILAND) CO., LTD.

33/4 The Ninth Towers, Tower A, 32nd Floor, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand Tel +66 2000 7700 Fax +66 2000 7711

OLYMPUS

หมายเลขอ้างอิง / QMR NUMBER : QMR-A157068 วันที่ / DATE OF ISSUE : 1/Apr/2025

ใบเสนอราคา / REPAIR QUOTATION

เสนอราคาถึง / QUOTATION TO : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล / Director of Golden Jubilee Medical Center Mahidol University

รุ่น / MODEL : GIF-HQ190 หมายเลขเครื่อง / SERIAL NUMBER : 2860525

ชื่อลูกค้า / USER : โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล / Golden Jubilee Medical Center Mahidol University

แผนก / DEPARTMENT : OR

ผู้ใช้ / PERSON IN CHARGE : คุณ ดาราวดี / K. Darawadee

อาการที่แจ้ง / COMPLAIN : The scope has reduced angulation. (กล้องทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน)

อาการที่ตรวจพบ : Connecting tube has a wrinkle. (สายส่องตรวจย่น)

CONFIRMED PHENOMENON Due to wear of angle wire, bending angle in UP direction does not meet the standard value. (กล้องถูกดัดจนมุมขึ้นไม่ตามมาตรฐาน)

Due to clogging of S-cylinder, suction valve cannot be detached. (ช่องใส่สายดูดมีรอยสกปรก)

ราคารวมวัสดุซ่อม / PARTS TOTAL AMOUNT : 203,794.00

ค่าแรง / TECHNICAL CHARGE : 24,000.00

ราคาสินค้า / TOTAL : 227,794.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / VAT 7% : 15,945.58

ยอดรวมทั้งสิ้น / GRAND TOTAL : 243,739.58

PARTS REPLACEMENT(S)

หมายเลข / PARTS NO.	รายการ / DESCRIPTION	จำนวน / Q'TY
1. RV809900	ชุดสายส่องตรวจ / N-D/E INSERTION UNIT	1.00
2. RU694900	ช่องใส่สายดูด / S-CYLINDER UNIT	1.00
3. GJ525500	ลูกบิดปรับมุมบนล่าง / UD KNOB UNIT	1.00
4. GL719700	ลูกบิดปรับมุมซ้ายขวา / RL KNOB UNIT	1.00
5. RL733400	ตัวจับส่วนเชื่อมต่อสัญญาณ / SC-COVER UNIT-2	1.00
6. GL980500	ตัวป้องกันสายส่องตรวจ / PROTECTOR UNIT	1.00
7. RU971000	หัวพ่นน้ำลม / NOZZLE UNIT	1.00
8. GE958900	พลาสติกหุ้มปลายกล้อง / C-COVER	1.00
9.	ชุดชิ้นส่วนขนาดเล็ก / Small Parts	1.00
ผลการตรวจสอบ / INFORMATION :		33813

(1) โปรดกรุณาแจ้งบริษัทโอลิมปัส(ประเทศไทย)ทราบก่อน ออกใบสั่งซื้อของโรงพยาบาล

PLEASE ADVISE OLYMPUS(THAILAND) CO., LTD. OF YOUR ACKNOWLEDGEMENT BEFORE YOU ISSUE A PURCHASE ORDER.

(2) ในกรณีที่ท่านไม่แจ้งกลับก่อนวันที่กำหนดไว้ ถือว่าใบเสนอราคาในขณะนี้หมดอายุและจะทำการส่งคืนอุปกรณ์

IF USER ACKNOWLEDGEMENT IS NOT GIVEN BEFORE THE VALIDITY DATE, THIS QUOTATION WILL BE EXPIRED AND THE EQUIPMENT WILL BE RETURNED.

(3) ใบเสนอราคาจะคงสภาพตราประทับการรับประกันจากบริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ใบเสนอราคาจะหมดอายุทันทีที่อุปกรณ์ได้นำกลับออกจากบริษัทก่อนทำการซ่อม

THIS QUOTATION IS VALID DURING THE ITEM IS KEPT WITH OLYMPUS (THAILAND) CO., LTD. ONCE THE ITEM IS RETURNED WITHOUT REPAIRED, THIS QUOTATION IS EXPIRED.

(4) ใบเสนอราคาสามารถต่ออายุได้ทุก 3 เดือนหากท่านแจ้งความจำนงค์มา / THE VALIDITY MAY BE EXTENDED FOR ANOTHER THREE MONTH UPON YOUR REQUEST.

(5) กำหนดระยะเวลา : 90 วัน / VALIDITY : 90 DAYS FROM THE ISSUED DATE.

(6) รับประกัน 6 เดือน เฉพาะความผิดปกติที่เกิดจากวัสดุหรือเกิดจากการใช้งานตามหลักการใช้เท่านั้น และไม่มีการรับประกันสำหรับวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งรวมถึง เครื่องมือทำหัตถการ

/PART WARRANTY: 6 MONTHS FROM THE DELIVERY DATE. THE EQUIPMENT IS WARRANTED AGAINST DEFECTIVE MATERIALS AND MANUFACTURING FAULTS ONLY.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY TO ANY ACCESSORIES INCLUDING ENDO-THERAPY PRODUCTS AND HAND INSTRUMENTS.

(7) กำหนดส่งของหลังจากได้รับอนุมัติสั่งซื้อ : 90 วัน / DELIVERY: 90 DAYS FROM RECEIVED PO

(8) การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากการแก้ไข ดัดแปลง หรือการซ่อมแซมโดยบุคคล หรือบริษัทอื่นที่ไม่ได้รับการอนุญาตหรืออนุมัติจาก บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด /

The warranty does not cover damage caused by adjust or repair by other persons or companies not authorized or approved by Olympus (Thailand) Co., Ltd.

(9) OLYMPUS (THAILAND) CO., LTD. reserves the right to not be responsible for the loss of data contained in customers' products during repair.

(หมายเหตุ : บริษัทโอลิมปัส(ประเทศไทย)ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในระหว่างทำการซ่อม)



For Wanchai 1 Apr 2025
APPROVED BY T. Ittichet
REPAIR DEPARTMENT MANAGER

การตอบรับจากลูกค้า / ACKNOWLEDGMENT FOR :

☐ ซ่อม / REPAIR ☐ ไม่ซ่อม / NO REPAIR

วันที่ / DATE :

ลายเซ็น / PRINT NAME & SIGNATURE

<5> 19NOV05 KF

OLYMPUS (THAILAND) CO., LTD.

33/4 The Ninth Towers, Tower A, 32nd Floor, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand Tel +66 2000 7700 Fax +66 2000 7711

OLYMPUS (THAILAND) CO.,LTD.
27 Soi Sukhapiban 2 Soi 31, Dokmai,
Pravet,Bangkok 10250 ,Thailand

To :	ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล Golden Jubilee Medical Center	Date : 27 มีนาคม 2568 27 March 2025	
		QMR-A 157068	SYS NO: 33813
Model :	GIF-HQ190	Serial No: 2860525	

CUSTOMER COMPLAINTS :

- มุมไม่ได้มาตรฐาน(Angulation out of standard.)

OLYMPUS FINDINGS :

- สายส่องตรวจมีรอยข่น(Insertion tube has wrinkled.)
- สลิงถูกบิดรับมุมยืดทำให้มุมไม่ได้มาตรฐาน (sling angulation stretches out of standard.)
- ช่องสำหรับใส่หัวดูดมีรอยสึก(Suction cylinder port has saw off.)
- กาวหุ้มยางปลายกล้องหลุดร่อน(A-rubber bonding has peel off.)
- กาวหน้าเลนส์เปลี่ยนสี (Adhesive around lens discoloration)

Remark: เนื่องจาก สายส่องตรวจข่น ทางบริษัทจึงแนะนำให้ทำการเปลี่ยนชิ้นส่วน
และอะไหล่ตามใบเสนอราคาที่เหมาะสม (Due to Insertion Tube has wrinkled
, therefore company suggest to change parts following this quotation.)

Preventive Action:

ไม่ทำการจัดเรียงสายส่องตรวจในรัศมีเล็กกว่า 20 เซนติเมตร และออกแรงบิดงอสายส่องตรวจ

Do not put insertion tube radius smaller than 20 cm and twist insertion tube with force.

พยายามไม่หมุนลูกบิดแล้วล็อกค้างไว้เป็นเวลานาน

Please,Do not rotate knob and lock for longtime.

สวมถุงมือใช้นิ้วรองไม่ให้สายแปรงล้างชุดช่องโดยตรง

Put glove on hand and finger support brush to not direct scratch.

สำเนาถูกต้อง

(สโรชา โชคอำนวย)

Peerasit 27 Mar 2025.

จัดทำโดย :

PREPARED BY :

Mr.Peerasit khamrod

Professional Final Inspection Technician

For Warrachart 27 Mar 2025












อนุมัติโดย :

APPROVED BY :

Mr.Ittichet Techopisanwong

Repair Department Manager





วิศวกร

INVESTIGATION REPORT				
LEAKAGE TEST			ไม่พบอาการรั่วของกล่อง(Leaked test is PASS.)	
ITEM	PICTURE OF SCOPE			
IMAGE	   			
	   			
การให้สัญญาณภาพเป็นปกติ(Video image is normal condition.)				
DISTAL END	CCD lens	LG lens	A-rubber	Bonding
				
	Discoloration	Discoloration	Normal	Peel off
การพบเห็นเลนส์เปลี่ยนสี (Adhesive around lens discoloration) การพบเห็นยางปลายนอกหลุดร่อน(A-rubber bonding has peel off.)				
AIR/WATER	OUT : [1,400 ml/min] Air		OUT : [50 ml/min] Water	
	[standard: 900 ml/min]		[standard: 25 ml/min]	
การฉีดลมอยู่ในมาตรฐาน (Air feeding is normal standard.)		การฉีดน้ำอยู่ในมาตรฐาน (Water feeding is normal standard.)		
SUCTION	OUT : [500 ml/min] Suction [standard: 400 ml/min]			
ปริมาณการดูดน้ำเป็นปกติ (Suction volume is normal standard.)				
SWITCH FUNCTION	SWITCH 1 [OK]	SWITCH 2 [OK]	SWITCH 3 [OK]	SWITCH 4 [OK]
	PASS	PASS	PASS	PASS
สวิตช์ทำงานเป็นปกติ (Function switch is normal condition.)				
ANGULATION	UP	DOWN	RIGHT	LEFT
	[STD 210 °] (+5,-10) 160	[STD 90 °] (+5,-10) 70	[STD 100 °] (+5,-10) 80	[STD 100 °] (+5,-10) 80
มุมไม่ได้มาตรฐาน(Angulation out of standard.)				
ELECTRICAL SAFETY	LOW FREQ INSULATION RESISTANCE			
	DISTAL END	I/T		
	2200 MΩ	13.3 MΩ		
PASS (> 5 MΩ)		PASS (> 1 MΩ)		สำเนาถูกต้อง

(สโรชา โชคอำนวย)

วิศวกร

INVESTIGATION REPORT

SECTION	Replacement of parts	
DISTAL END SIDE		
CONTROL BODY SIDE		
CONTROL BODY SIDE		

สายต้องตรวจพร้อมกัน (Insertion tube has wrinkled.)

หลังจากเปิดปรับมุมบิดทำให้อุปกรณ์ได้มาตรฐาน (sling angulation stretches out of standard.)

ช่องสำหรับใส่สายดูดมีรอยแตก (Suction cylinder port has saw off.)

สำเนาถูกต้อง

 (สโรชา โชคอำนวย)
 วิศวกร

OLYMPUS

ใบเสนอราคา

เลขที่ : QMR-A157067

เรื่อง : เสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอ

เรียน : ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัทฯ มีความยินดีเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอ ผลิตภัณฑ์โอลิมปัส

รุ่น	PCF-HQ190L	หมายเลขเครื่อง	2206020	ตามรายละเอียดดังนี้	
ลำดับที่	หมายเลขอุปกรณ์	รายละเอียด	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวน	รวมเงิน(บาท)
1	RL546100	ชุดสายส่งตรวจ / N-D/E INSERTION UNIT 2	159,048.00	1.00	159,048.00
2	GJ525500	ลูกบิดปรับหมุนแสง / UD KNOB UNIT	11,552.00	1.00	11,552.00
3	GL719700	ลูกบิดปรับหมุนซ้ายขวา / RL KNOB UNIT	8,557.00	1.00	8,557.00
4	RL733400	ตัวจับส่วนเชื่อมต่อสัญญาณ / SC-COVER UNIT-2	6,041.00	1.00	6,041.00
5	GJ587200	ตัวป้องกันสายส่งตรวจ / INSERTION TUBE PROTECTOR	5,278.00	1.00	5,278.00
6	RU971100	หัวฉีดไอน้ำ / NOZZLE UNIT	1,141.00	1.00	1,141.00
7	RC395900	พลาสติกหุ้มปลายกล้อง / C-COVER	493.00	1.00	493.00
8		ชุดชิ้นส่วนขนาดเล็ก / Small Parts	3,710.00	1.00	3,710.00
ราคาสินค้า (Total)					195,820.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)					13,707.40
ยอดรวมทั้งสิ้น (Grand Total)					209,527.40

ผลิตภัณฑ์ โอลิมปัส ประเทศไทย

กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กำหนดส่งของ 90 วัน

รับประกันคุณภาพ 6 เดือน เฉพาะความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ผลิต

หรือเกิดจากการใช้งานตามหลักการใช้เท่านั้น

และไม่มีการรับประกันสำหรับวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งรวมถึง เครื่องมือทำหัตถการ

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการแก้ไข ดัดแปลง

หรือการซ่อมแซมโดยบุคคล หรือบริษัทอื่นที่ไม่ได้รับการอนุญาตหรืออนุมัติจาก

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

(หมายเหตุ : บริษัทโอลิมปัส(ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อการ

สูญหายของข้อมูลที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของลูกค้านี้ระหว่างการซ่อม)

ขอแสดงความนับถือ



For Horachit 1 Apr 2011

(นายอิทธิเดช เตโชพิศาลวงศ์)

ผู้จัดการแผนกซ่อม ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

สำเนาถูกต้อง

✓

(สรุชา โชคอำนวย)

วิศวกร

OLYMPUS (THAILAND) CO., LTD.

33/4 The Ninth Towers, Tower A, 32nd Floor, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand Tel +66 2000 7700 Fax +66 2000 7711

OLYMPUS

หมายเลขอ้างอิง / QMR NUMBER : QMR-A157067

วันที่ / DATE OF ISSUE : 1/Apr/2025

ใบเสนอราคา / REPAIR QUOTATION

เสนอราคาถึง / QUOTATION TO : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล / Director of Golden Jubilee Medical Center Mahidol University

รุ่น / MODEL : PCF-HQ190L

หมายเลขเครื่อง / SERIAL NUMBER : 2206020

ชื่อลูกค้า / USER : โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล / Golden Jubilee Medical Center Mahidol University

แผนก / DEPARTMENT : GI

ผู้ใช้ / PERSON IN CHARGE : คุณ ดาราวดี / K. Darawadee

อาการที่แจ้ง / COMPLAIN : The scope has reduced angulation. (กล้องห้ามมิได้ต่ำกว่ามาตรฐาน)

อาการที่ตรวจพบ : Due to a dent on bending tube, the play of R/L knob is out of the standard value. (มุมไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากสกลังรับมุมผิด)
 CONFIRMED PHENOMENON C-cover has a scratch. (พลาสติกหุ้มปลายกล้องมีรอยขีดข่วน)
 Adhesive on A-rubber is detached. (กาวหุ้มยางปลายกล้องเสื่อมสภาพ)

ราคารวมวัสดุซ่อม / PARTS TOTAL AMOUNT : 171,820.00

ค่าแรง / TECHNICAL CHARGE : 24,000.00

ราคาสินค้า / TOTAL : 195,820.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / VAT 7% : 13,707.40

ยอดรวมทั้งสิ้น / GRAND TOTAL : 209,527.40

PARTS REPLACEMENT(S)

หมายเลข / PARTS NO.	รายการ / DESCRIPTION	จำนวน / Q'TY
1. RL546100	ชุดสายส่องตรวจ / N-D/E INSERTION UNIT 2	1.00
2. GJ525500	ลูกบิดปรับมุมบนล่าง / UD KNOB UNIT	1.00
3. GL719700	ลูกบิดปรับมุมซ้ายขวา / RL KNOB UNIT	1.00
4. RL733400	ค้ำจับส่วนเชื่อมต่อสัญญาณ / SC-COVER UNIT-2	1.00
5. GJ587200	ตัวป้องกันสายส่องตรวจ / INSERTION TUBE PROTECTOR	1.00
6. RU971100	หัวพ่นน้ำลม / NOZZLE UNIT	1.00
7. RC395900	พลาสติกหุ้มปลายกล้อง / C-COVER	1.00
8.	ชุดชิ้นส่วนขนาดเล็ก / Small Parts	1.00

ผลการตรวจสอบ / INFORMATION :

33810

(1) โปรดกรุณาแจ้งบริษัทโอลิมปัส(ประเทศไทย)ทราบก่อน ออกใบสั่งซื้อของโรงพยาบาล

PLEASE ADVISE OLYMPUS(THAILAND) CO., LTD. OF YOUR ACKNOWLEDGEMENT BEFORE YOU ISSUE A PURCHASE ORDER.

(2) ในกรณีที่ท่านไม่แจ้งกลับก่อนวันที่กำหนดไว้ ถือว่าใบเสนอราคาได้หมดอายุและจะทำการส่งคืนอุปกรณ์

IF USER ACKNOWLEDGEMENT IS NOT GIVEN BEFORE THE VALIDITY DATE, THIS QUOTATION WILL BE EXPIRED AND THE EQUIPMENT WILL BE RETURNED.

(3) ใบเสนอราคาจะคงสภาพราบที่อุปกรณ์ยังเก็บรักษาอยู่ที่ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ใบเสนอราคาจะหมดอายุทันทีที่อุปกรณ์ได้นำกลับออกจากบริษัทก่อนทำการซ่อม

THIS QUOTATION IS VALID DURING THE ITEM IS KEPT WITH OLYMPUS (THAILAND) CO., LTD. ONCE THE ITEM IS RETURNED WITHOUT REPAIRED, THIS QUOTATION IS EXPIRED.

(4) ใบเสนอราคาสามารถต่ออายุได้ทุก 3 เดือนหากท่านแจ้งความจำนงค์ / THE VALIDITY MAY BE EXTENDED FOR ANOTHER THREE MONTH UPON YOUR REQUEST.

(5) กำหนดเป็นระยะเวลา : 90 วัน / VALIDITY : 90 DAYS FROM THE ISSUED DATE.

(6) รับประกันหลัง 6 เดือน เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากวัสดุหรือเกิดจากการใช้งานตามหลักการใช้เท่านั้น และไปมีการรับประกันสำหรับวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งรวมถึง เครื่องมือทำหัตถการ

/PART WARRANTY: 6 MONTHS FROM THE DELIVERY DATE. THE EQUIPMENT IS WARRANTED AGAINST DEFECTIVE MATERIALS AND MANUFACTURING FAULTS ONLY.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY TO ANY ACCESSORIES INCLUDING ENDO-THERAPY PRODUCTS AND HAND INSTRUMENTS.

(7) กำหนดส่งของหลังจากได้รับอนุมัติสั่งซื้อ : 90 วัน / DELIVERY:90 DAYS FROM RECEIVED PO

(8) การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากการแก้ไข ต่อแปลง หรือการซ่อมแซมโดยบุคคล หรือบริษัทอื่นที่ไม่ได้รับการอนุญาตหรืออนุมัติจาก บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด /

The warranty does not cover damage caused by adjust or repair by other persons or companies not authorized or approved by Olympus (Thailand) Co.,Ltd.

(9) OLYMPUS(THAILAND) CO., LTD. reserves the right to not be responsible for the loss of data contained in customers' products during repair.

(หมายเหตุ : บริษัทโอลิมปัส(ประเทศไทย)ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลที่อยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าในระหว่างการซ่อม)



For Weemchart 1 Apr 2025.

APPROVED BY T. Ittichet
REPAIR DEPARTMENT MANAGER

สำเนาถูกต้อง

การตอบรับจากลูกค้า / ACKNOWLEDGMENT FOR :

☒ ซ่อม / REPAIR ☐ ไม่ซ่อม / NO REPAIR

วันที่ / DATE :

(สโรชา โชคอำนวย)

วิศวกร

ลายเซ็น / PRINT NAME & SIGNATURE

<5> 19NOV05 KF

OLYMPUS (THAILAND) CO., LTD.

33/4 The Ninth Towers, Tower A, 32nd Floor, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand Tel : +66 2000 7700 Fax : +66 2000 7711

OLYMPUS (THAILAND) CO.,LTD.
27 Soi Sukhapiban 2 Soi 31, Dokmai,
Pravet,Bangkok 10250 ,Thailand

To :	ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล Golden Jubilee Medical Center Mahidol University	Date : 27 มีนาคม 2568 27 March 2025	
		QMR-A 157067	SYS NO: 33810
Model :	PCF-HQ190L	Serial No: 2206020	

CUSTOMER COMPLAINTS :

- 1 มุมไม่ได้มาตรฐาน(Angulation out of standard.)

OLYMPUS FINDINGS :

- 1 มุมไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากสลิงปรับมุมยึด(Angulation out of standard due sling angulation has stretch.)
- 2 พลาสติกหุ้มปลายกล้องมีรอยขีดข่วน(Distal end cover has scratch.)
- 3 กาวหุ้มยางปลายกล้องเสื่อมสภาพ(A-rubber bonding has peel off.)

Remark: เนื่องจาก มุมไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากสลิงปรับมุมยึด ทางบริษัทจึงแนะนำให้ทำการเปลี่ยนชิ้นส่วน และขอให้ลดราคาที่เหมาะสม (Due to Angulation out of standard due sling angulation has stretch , therefore company suggest to change parts following this quotation.)

Preventive Action:

ควรตรวจสอบกล้องทุกครั้งก่อนการใช้งาน (Check the scope before use every time.)
ระมัดระวังในขณะที่ใช้งานกล้องส่องตรวจ (Be careful while usage the scope.)
ทำการทดสอบรั่วซึมทุกครั้งหลังใช้งาน (Do leakage test after use every time.)
ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน (Follow the instructions in user manual.)
ระมัดระวังเมื่อใช้กล้องส่องตรวจร่วมกับอุปกรณ์ที่มีคม (Be careful while usage the scope with sharp tool.)

 27-May-2025.
จัดทำโดย :

PREPARED BY :

Mr.Surasak Hrainprayoon

Incoming Inspection Engineer

For Warachart 27 March 2025
อนุมัติโดย :

APPROVED BY :




Mr.Ittichet Techopisanwong

Repair Department Manager

สำเนาถูกต้อง

(สโรชา โชคอำนวย)

วิศวกร

INVESTIGATION REPORT				
LEAKAGE TEST			ไม่พบอาการรั่วของกล้อง(Leaked test is PASS.)	
ITEM	PICTURE OF SCOPE			
IMAGE				
	การให้สัญญาณภาพเป็นปกติ(Video image is normal condition.)			
DISTAL END	CCD lens	LG lens	A-rubber	Bonding
				
	Normal	Normal	Normal	Peel off
	การให้สัญญาณภาพเป็นปกติ(A-rubber bonding has peel off.)			
AIR/WATER	OUT : [1,800 ml/min] Air		OUT : [50 ml/min] Water	
	[standard: 900 ml/min]		[standard: 25 ml/min]	
	การฉีดลมอยู่ในมาตรฐาน (Air feeding is normal standard.)		การฉีดน้ำอยู่ในมาตรฐาน (Water feeding is normal standard.)	
SUCTION	OUT : [600 ml/min] Suction [standard: 400 ml/min]			
	ปริมาณการดูดน้ำเป็นปกติ (Suction volume is normal standard.)			
SWITCH FUNCTION	SWITCH 1 [OK]	SWITCH 2 [OK]	SWITCH 3 [OK]	SWITCH 4 [OK]
	PASS	PASS	PASS	PASS
	สวิตช์ทำงานเป็นปกติ (Function switch is normal condition.)			
ANGULATION	UP	DOWN	RIGTH	LEFT
	[STD: 180 °] (+5,-10)	[STD: 180 °] (+5,-10)	[STD: 160 °] (+5,-10)	[STD: 160 °] (+5,-10)
	120	120	120	120
	มุมไม่ได้มาตรฐาน(Angulation out of standard.)			
ELECTRICAL SAFETY	LOW FREQ INSULATION RESISTANCE		สำเนาถูกต้อง  (สโรชา โชคอำนวย) วิศวกร	
	DISTAL END	I/T		
	2200 MΩ	13.7 MΩ		
	PASS (> 5 MΩ)	PASS (> 1 MΩ)		

INVESTIGATION REPORT

SECTION


Replacement of parts

DISTAL END SIDE



พลาสติกหุ้มปลายกล้องมีรอยขีดข่วน(Distal end cover has scratch.)

CONTROL UNIT SIDE



รูปไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากสลิงรับมุมบิด(Angulation out of standard due sling angulation has stretch.)

สำเนาถูกต้อง

ส

(สโรชา โชคอำนวย)

วิศวกร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อรายการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 หน่วยนับ งาน
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ความต้องการ

จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 งาน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	รหัสครุภัณฑ์
1	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีโอทัศนปรับระยะโฟกัส รุ่น GIF-HQ190	831000002023
2	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศน ยี่ห้อโอลิมปัส รุ่น PCF-HQ190L	831000003386

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีดังนี้

ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด

3. คุณลักษณะทั่วไป

จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 งาน โดยการเปลี่ยนอะไหล่

4. คุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	รายการซ่อม
1	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ชนิดวิดีโอทัศนปรับระยะโฟกัส รุ่น GIF-HQ190	831000002023	-ชุดสายส่องตรวจ จำนวน 1 ชิ้น -ช่องใส่วาล์วดูด จำนวน 1 ชิ้น -ลูกบิดปรับมุมบนล่าง จำนวน 1 ชิ้น -ลูกบิดปรับมุมซ้ายขวา จำนวน 1 ชิ้น -ด้ามจับส่วนเชื่อมต่อสัญญาณ จำนวน 1 ชิ้น -ตัวป้องกันสายส่องตรวจ จำนวน 1 ชิ้น -หัวฉีดน้ำลม จำนวน 1 ชิ้น -พลาสติกหุ้มปลายกล้อง จำนวน 1 ชิ้น -ชุดชิ้นส่วนขนาดเล็ก จำนวน 1 ชิ้น

2	กล่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิด วิดิทัศน์ ยี่ห้อโอลิมปัส รุ่น PCF-HQ190L	831000003386	-ชุดสายส่องตรวจ จำนวน 1 ชิ้น -ลูกบิดปรับมุมบนล่าง จำนวน 1 ชิ้น -ลูกบิดปรับมุมซ้ายขวา จำนวน 1 ชิ้น -ด้ามจับส่วนเชื่อมต่อสัญญาณ จำนวน 1 ชิ้น -ตัวป้องกันสายส่องตรวจ จำนวน 1 ชิ้น -หัวพ่นน้ำลม จำนวน 1 ชิ้น -พลาสติกหุ้มปลายกล้อง จำนวน 1 ชิ้น -ชุดชิ้นส่วนขนาดเล็ก จำนวน 1 ชิ้น
---	---	--------------	--

5. เงื่อนไขเฉพาะ (ถ้ามี)

- กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน
- กำหนดรับประกัน 6 เดือน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



(นางสาวสโรชา โชคอำนวย)

ตำแหน่ง วิศวกร

ใบสั่งจ้าง

รหัสใบสั่งจ้าง : 3080008177/2568 - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถึง บริษัท โอлимпัส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 04 มิถุนายน 2568

ตามที่ท่านได้เสนอรับจ้างทำการ ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ QMR-A157068 ของท่าน ลงวันที่ 01.04.2568 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาแล้วตกลงจ้างท่านให้ทำการซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 งาน
คำบดศาลาษา อำเภอยุทธมณฑล นครปฐม
ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบท้ายใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจ กระเพาะอาหารชนิดวิดีโอทัศนปริบระยะโฟกัส รุ่น GF-HQ190 ผลิตภัณฑ์โอлимпัส ประเทศญี่ปุ่น รหัสครุภัณฑ์ 831000002023 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชุดสายส่องตรวจ จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 192,409.54 บาท -ช่องใส่ตัวลวดดู จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 14,802.38 บาท -ลูกบิดปรับมุมบนล่าง จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 12,360.64 บาท -ลูกบิดปรับมุมซ้ายขวา จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 9,155.99 บาท -ค้ำจับส่วนเชื่อมต่อสัญญาณ จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 6,463.87 บาท -ตัวป้องกันสายส่องตรวจ จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 3,051.64 บาท -หัวฉีดน้ำลม จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 1,067.86 บาท -พลาสติกหุ้มปลายกล้อง จำนวน 1 ชิ้น 457.96 บาท -ชุดชิ้นส่วนขนาดเล็ก จำนวน 1 ชิ้น 3,969.70 บาท รวมเป็นเงิน 243,739.58 บาท กำหนดรับประกัน 6 เดือน ตามใบเสนอราคาเลขที่ QMR-A157068 ลงวันที่ 1 เมษายน 2568	1.00 งาน	243,739	58	243,739	58
2	จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจ ลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศน ยี่ห้อโอлимпัส รุ่น PCF-HQ190L รหัสครุภัณฑ์ 831000003386 โดยมีรายละเอียดดังนี้ -ชุดสายส่องตรวจ จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 170,181.36 บาท	1.00 งาน	209,527	40	209,527	40

-ลูกบิดปรับมุมบนล่าง จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 12,360.64 บาท -ลูกบิดปรับมุมซ้ายขวา จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 9,155.99 บาท -ค้ำจับส่วนเชื่อมต่อสตั๊ดจำนวน จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 6,463.87 บาท -ตัวป้องกันสายส่องตรวจ จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 5,647.46 บาท -หัวพ่นน้ำลม จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 1,220.87 บาท -พลาสติกหุ้มปลายกล้อง จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 527.51 บาท -ชุดชิ้นส่วนขนาดเล็ก จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 3,969.70 บาท รวมเป็นเงิน 209,527.40 บาท กำหนดรับประกัน 6 เดือน ตามใบเสนอราคาเลขที่ QMR-A157068 ลงวันที่ 1 เมษายน 2568				
สีสันห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์	จำนวนเงินรวม	453,266	98	

1. ในการปฏิบัติตามใบสั่งจ้างนี้ ท่านจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดี ใช้เครื่องมือดีและช่างฝีมือดี เพื่อประกอบการทำงานนี้จนแล้วเสร็จ
2. งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะยอมรับ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตรวจรับไว้เป็นการครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างแล้ว
3. ในวันส่งมอบงานจ้าง ท่านจะต้องนำใบสั่งจ้างพร้อมหลักฐานการส่งงานมามอบให้ไว้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
4. ท่านจะต้องส่งมอบงานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ภายในวันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2568
เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลปรับเป็นรายวัน วันละ 454.- บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานตามใบสั่งจ้างนี้เป็นวันเริ่มต้นจนถึงวันที่ท่านได้ส่งมอบงานจ้างให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลจนครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
5. เมื่องานเสร็จเรียบร้อยและมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบงานจากท่านแล้ว ถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดแก่งานจ้างนี้ ภายใน - ปี 6 เดือน และ - วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบงานโดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่อง ของท่านจะเป็นโดยทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้ของที่ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาก็ตาม ท่านจะต้องรีบทำการแก้ไขซ่อมแซม ให้เป็นที่เรียบร้อยภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น โดยไม่คิด ค่าค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีก
6. ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวไปยังผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ปรากฏ ไว้ในใบเสนอราคา/ตามสัญญา ถือว่าการแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวได้ส่งถึงผู้ขายโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้น หลังจากระยะ เวลาที่กำหนดข้างต้น ท่านยังต้องรับผิดชอบที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้สั่งจ้าง
 (รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
 (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



8777

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/พด ๐๓๕๐๖

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ งาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
๑. จ้างซ่อมกล่องส่องตรวจ กระเพาะอาหารชนิดวิดีโอปรับ ระยะโฟกัส รุ่น GIF-HQ๑๙๐ จำนวน ๑ งาน	บริษัท โอлимпัส (ประเทศไทย) จำกัด	๒๔๓,๗๓๙.๕๘	๒๔๓,๗๓๙.๕๘
๒. จ้างซ่อมกล่องส่องตรวจ ลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอ PCF- HQ๑๙๐L จำนวน ๑ งาน	บริษัท โอлимпัส (ประเทศไทย) จำกัด	๒๐๙,๕๒๗.๔๐	๒๐๙,๕๒๗.๔๐
รวม			๔๕๓,๒๖๖.๙๘

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

๒. ลงนามประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

๓. ลงนามในใบสั่งจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

๐๔๖๗
5

- 5 มิ.ย. 2568



(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

(นางคันศนี โขคนาคะวโร)

(นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)

29 พค. 2568

นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้างานพัสดุ 29 พค. 2568

(แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล) ๓๐ พค. ๒๕๖๘

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ตามที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี
โครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างซ่อมกล่องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีโอทัศนปริบระยะโฟกัส รุ่น GIF-HQ๑๙๐ จำนวน ๑ งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอлимпัส (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๓,๗๓๙.๕๘ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จ้างซ่อมกล่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศน PCF-HQ๑๙๐L จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท โอлимпัส (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๙,๕๒๗.๔๐ บาท (สองแสน
เก้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

๐

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ใบปะหน้าส่งแฟกซ์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

888 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158378

ผู้ส่ง : นางศันสนีย์ โชคนาคะวโร

ติดต่อ : ณ อาคารกาญจนาภิเษกพัฒน์ งานพัสดุ ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ : 02-8496600 ต่อ 6383 / มือถือ : 097-1186999

เบอร์ FAX : 02-8496600 ต่อ 1100

E-mail: jeabkittys21@hotmail.com

(หากบริษัทได้รับแฟกซ์แล้วกรุณาส่งกลับหรือโทรแจ้ง เพื่อยืนยันการรับเอกสาร)

หมายเหตุ : * หากมียอดการสั่งจ้าง ตั้งแต่ 30,000.- บาท ขึ้นไป กรุณาเซ็นตอบ
รับใบสั่ง และ แฟกซ์กลับ พร้อมนำเอกสารแนบมาด้วย อัตราเอกสารแนบ 1000
ละ 1 บาท

*หากมียอดการสั่งจ้าง / สั่งซื้อ ตั้งแต่ 200,000.- บาท ขึ้นไป กรุณา
เข้ามารับเอกสารต้นฉบับไป ทำการสลักหลัง ณ ที่สรรพากรอำเภอพุทธมณฑล
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ในใบสั่ง ***หากเกิน 15 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ***

* กรณีทำสัญญา* กรุณา Fax เอกสารหนังสือค้ำประกันสัญญาก่อน
เข้ามาทำสัญญา เพื่อที่จะได้กรอกสัญญาเตรียมไว้ให้บริษัทเข้ามาทำสัญญา (หาก
เป็นไปได้ขอเป็นหนังสือค้ำประกัน เพื่อความสะดวกในการทำสัญญา)

***** ขอขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมือทุกท่านค่ะ *****